

SONY STR151

故障内容 スピーカーからのハムノイズが大きい

修理内容 パワーアンプ回路劣化コンデンサー交換（6ヶ所） トーン回路用電源コンデンサー交換

パワーアンプ回路のコンデンサーの交換（オーディオグレードを一部使用）

トーン部分の電源コンデンサーも交換する



交換したコンデンサー（液漏れ箇所あり）



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。