


TEAC A6100

故障内容 キャプスタンが動かない

修理内容 キャプスタン可動部のベアリング清掃、再生、録音、消去ヘッドの清掃、ピンチローラーの清掃、タープ走行部分の清掃、PEAKメーターLED交換 動作確認

ベアリングの清掃をする



HEADやテープ走行系のクリーニング



PEAKメーターLEDが片側光らないので交換する



録音、再生の確認



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。