


LUXMAN L-510

故障内容 バランスガリ、ボリュームガリ、起動時に片側が鳴らない、こちらにて確認
>プロテクションが解除しない

修理内容 リレー接点清掃、プロテクション回路のはんだ修正、バランス、ボリューム、
トーンの接点改善、アンプ切り替えスイッチ（プリ/パワーアンプモード）の接点清掃、
DC調整 動作確認


リレーの接点清掃をする



バランスやトーン、ボリュームや切り替えスイッチ類の接点を改善する



プロテクト回路のはんだ修正（プロテクションが解除しないのでDCバランスなどは事前に調整する）



一連の動作確認をする



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。