


TEAC V-6030S

故障内容 再生不可

修理内容 メカブロック分解、キャプスタン駆動ゴム交換、動作確認

メカブロックを分解してゴムベルトを交換



BIASの動作確認



頭出しの動作確認



録音、再生確認



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。