


TRIO L07C II

故障内容 音が出ない

修理内容 セレクタースイッチのはんだと位置の修正、トーンセレクターの接点改善、バランス、ボリュームの接点改善

各スイッチの接点改善、はんだの修正をする



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。  
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822  
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。