


SANSUI CD-10

故障内容 4WAY時にHIGH左側の出音がしない

修理内容 アンプユニット基盤の外れのみ。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。