

SONY MD777 (ミニコンポ)

故障内容 CDの出し入れ不可

修理内容 CDチェンジャーメカのゴムベルト3か所交換

ゴムベルトを新品に交換する



動作確認 (MDもCDもOKです)



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。