


コッホ POWERTONE II

故障内容 クリーン時に音が歪むので確認してほしい、ジャック折れなど

修理内容 インプットジャック交換、背面側のエフェクトループジャック2か所交換、BIAS調整 (25mV~33.7mV) ディストーション側のゲインポット2か所の接点清掃、動作確認


ガリが酷いのでVRを2か所外して接点の清掃をする




背面端子のジャック折れの部分を交換する



インプット側のジャック折れも交換をする



BIASの調整中



背面のジャック交換後



全チャンネルの出音、リバーブやエフェクトループなどを確認する



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。  
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822  
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。