

TEAC A-1D


故障内容 ボリューム破損、トレブル破損、インプットセクター破損

修理内容 トレブル用ボリューム交換、ボリューム破損の対処措置、インプットセクターの破損修理（内部清掃、はんだ補修あり）動作確認


セレクターが破損している



はんだも衝撃の影響で浮いてしまってる



トレブルVRの破損



内部清掃とはんだを付けなおす



VRも破損しているので交換する (センタークリック付き)



破損したVR



シャフトの種類、長さが違うが対処処置をする



ボリュームノブの破損箇所（ストッパーが抜けてしまってる）



ボリュームの対処処置をする（ストッパーを作る）



組み上げて動作を確認する



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。