

SANSUI AU-D707

故障内容 トレブルが効かない

修理内容 トレブルノブの接着剥がれのみ、確認をしましたがスイッチ共に異常なしです。

ノブの内部の接着が剥がれしまってる




ノブを接着して動作確認



6KHz 入力、0 dB に合わせる



左右とも異常なし




真ん中にする (トーンコントロール)



-5 dB減衰（最大から）



左右とも異常なし




最小にする



-10 dB減衰



左右とも異常なし



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。