


DENON PMA-501


故障内容 バランスなどガリ

修理内容 パワーアンプの劣化コンデンサー交換、プロテクト回路の劣化トランジスター交換（パワーアンプは問題ないのにプロテクトが入ったり切れたるする）BIAS調整、ステレオ/モノ切り替えスイッチ、ボリュームアッテネッタースイッチの接点改善、バランスVRの接点改善


プロテクト回路修理や各接点の改善をする



パワーアンプの劣化部品の交換



劣化トランジスター（プロテクト回路） またBIASの調整を済ませる



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。