

LUXMAN L-550X


故障内容 放熱が熱い、ボリュームやバランスのガリなど

修理内容 BIAS確認 (A級動作、IDL=160MA) バランスボリュームの接点改善、動作確認

BIAS量の確認 ($80\text{MA} \times 2 = 160\text{MA}$) バランスの接点改善をする



負荷テスト 50W+50W 8 Ω 400Hz



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。