


BSS DPR-402

故障内容 レベルメーターが全部ついてしまう（異常な表示）

修理内容 OUTPUTアンプ側のコンデンサー交換4か所（DC電流漏れのため）

電源配線の修理（被覆が剥がれて断線）

劣化コンデンサーの交換



電源コードの修理



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。