

BSS DPR-402


故障内容 入出力端子 (XLR) の 2 番をホットにして欲しい。(2 番ホット、3 番コールド)

修理内容 入出力端子の配線入れ替え 4 か所

配線の入れ替えをする 2 番ホット 3 番コールド







動作確認をする



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。