

TIMELORD Chronos (10MHzベースクロックジェネレーター)

故障内容 スタンバイのまま動作しない

修理内容 内部の基盤が動いてしまい断線、配線を修理して基盤を固定後に動作確認


電源ユニットが内部で動いてしまっており配線が断線、コネクタが外れていました。

固定はなんと両面テープのみという・・・

取り付けベース部分は両面テープから接着剤に変更。



10MHzの出力を確認、問題ありません。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。