


クレル KSA80

故障内容 片側の出音時にノイズが出る、BIASが変と思われる

修理内容 移動時の配線の外れ、BIAS調整（両方400mA）

BIAS調整中



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。