


PIONEER C7

故障内容 ボリューム操作時にバリバリ音がする

修理内容 電源電圧の調整、VRアッテネーター接点の清掃（カーボン汚れ）動作確認

TPより基準電圧の調整をする



ボリュームは電動方式でユニットは裏側にある



カーボン汚れを清掃する



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。  
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822  
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。