


レイニーPROTUBE（ギターコンボアンプ）

故障内容 ノイズが出る（真空管を触ると酷い音が出る）

修理内容 プリ真空管ソケットの接触不良のため交換（4か所）


真空管ソケットがグラグラで使い物にならないので交換する（シールドカバーも無いため） 左2か所交換作業中、右が以前の物



ソケット穴の加工（以前はカシメのため）



プリ管4本ソケット交換後



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。