


Chriskit P-35III


故障内容 音が出ない

修理内容 トランジスター確認、BIAS調整、DC調整、FUSE交換（片側が短いので同等品のホルダーも交換）

FUSEの長さが違う、同等のホルダーを用意する



トランジスターに異常は無いので通電し調整をする、FUSEホルダーを交換、
FUSEを入れる



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。