

SONY ST-S222ESR


故障内容 音が小さい（確認時もLINEレベル最大でもかなり小さい）、チューニング中のノイズ（ポコポコ音）

修理内容 ラインアウトVRの緩み修正、出力アンプ回路の結合コンデンサー交換（オーディオ用）オーディオ回路電源用コンデンサー交換（腐食液漏れ）


液漏れ多数あり、基盤を外す作業をする




基盤を外すためVRユニットを取り出す（緩んでガタガタになっていた）



アウトプットVRの取り付け





液漏れしたコンデンサー



ラジオ受信、出音確認



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。  
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822  
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。