

SANSUI AU-D607G EXTRA

故障内容 BASSポットの曲がり

修理内容 ポットシャフトも曲がり修正（代替品のボリュームはありません）動作確認
（CDにて出音、動作を確認）

曲がり修正



CDで確認する



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。