

Aura CD AUC-50

故障内容 CD再生しない

修理内容 ベゼル接着調整、スピンドルモーター陥没修理（CDで押された??）再生確認

内部にCDが挟まってスピンドル部が陥没、元に戻す



閉まり具合の関係からゴム板を挟み接着する



CD再生確認（ベゼル部は接着乾燥中）



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。