

koch powertone2


故障内容 ノーマル及びブライツチャンネル入力時にゲインを上げるとノイズが出る、
ブライツ入力時に高音で発振している

修理内容 アース配線断線（コントロール基板のポットグランド部分のはんだクラック） 各コネクター配線の確認

はんだクラックの修正をする



コネクター部分の緩みの確認をする



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。