


テクニクス SU-3400


故障内容 片側の出音が小さい

修理内容 スピーカースイッチの接点改善、トーン回路修理（ノイズと低音部分の異常のため）アンプ部のDC調整、BIAS調整、インプットセレクトスイッチの接点改善

各スイッチの接点を改善しトーン回路のコンデンサーを交換、BIAS調整をする



DC調整も行う



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。