


マッキントッシュ C24

故障内容 バランスのノイズ、ガリ

修理内容 ラウドネス、プリ出力側のコンデンサーを交換する（漏電のため）


ボリウムに電圧印加を確認（コンデンサーからの漏電）



交換前



漏電しているフィルムコンデンサーを交換する



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。