

ONKYO Integra A-817EX

故障内容 トーン効かない、小音量時に片側が小さい

修理内容 トーンセレクタースイッチや他のボリューム、バランスなどの接点改善、スピーカーリレーの接点清掃、RCA入力端子のはんだ修正、動作確認

分解してセレクタースイッチやボリューム類の接点改善、RCA端子のはんだ修正をする



スピーカーリレーの接点清掃をする



仮組して動作の確認をする



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。