
JBL SE400S

故障内容 コンデンサー液漏れ、腐食

修理内容 コンデンサー交換、電源ランプ交換、DC調整、動作確認

液漏れしており交換が必要



反対側も同様に腐食している



コンデンサーを交換する



仮組してDC調整をする





電球を交換する(切れていなかったが予防措置)



点灯を確認する



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。 修理等をお考えの方は <u>こちら</u> をクリックまたは、TEL 011-522-7822 オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。