

McIntosh C-20

故障内容 動作未確認

修理内容 各セレクトースイッチの清掃、ランプの確認、動作確認


内部を診断する、コンデンサーが交換済（電解コンデンサー）




一番左が暗かったのでランプの確認をしましたが全部点灯しております。



セレクトスイッチの汚れがあり、接触が悪いので清掃をする





電源部のコンデンサーも交換されており良好（メインのブロックコンデンサーも交換されています）

