

マーシャル JCM900

故障内容 ガリ、BIAS調整など

修理内容 ボリューム分解清掃（3 か所）BIAS調整とマッチング調整

ボリュームの清掃のため本体から基盤を分離する



分解し内部を清掃する



基準BIASと合わせてバラつきを調べる



数値を調べた後ペアを合わせて再調整する



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。