

Marshall JCM2000

故障内容 出音が小さい、異常

修理内容 プリ段のドライバー回路修理、真空管BIAS調整、動作確認

プリ段の故障のため出音が異常、修理する



BIAS値が??なので直接測定するも高すぎる



左右P/PのBIASを調整する (35MA)




負荷テストをする 1KHz 8Ω 100W



大体100Wは出る



100W時の波形は歪むが異常では無い。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。