

Marshall JCM800

故障内容 出音がしない、確認時にフットスイッチの接触が悪い事があったので交換する

修理内容 真空管の絶縁破壊のためショート（真空管のコネクター部分の異常で湿気？？が原因と思われます） フットスイッチジャック交換

真空管のコネクター部分が焼けてしまっている



フットスイッチのジャックを交換する



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。