


McIntosh C34

故障内容 音が出ない

修理内容 コンプレッサー回路修理（はんだ修正）動作確認


基板のはんだが浮いてしまっているのを修正する



出音を確認する



左右とも異常ありません



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。