

McIntosh 225

故障内容 ハムノイズが酷い、出音が枯れてる

修理内容 電源コンデンサー追加、ゴム脚がーか所ないので交換、動作確認

電源コンデンサーの容量抜けのため追加をする



ゴム脚が一か所無い




ゴム脚を交換




出力テストをする (20W+20W 8Ω負荷)




50Hz出力時 異常ありません




100Hz時




400Hz時



1KHz 時



10kHz時 特に出音に異常はありません。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。