

ONKYO M-506

故障内容 メーター電球が切れているので交換してほしい。

修理内容 メーター電球全交換作業（UVメーター球交換）、電源表示灯、スピーカー表示灯、メーターゲイン表示灯の交換（LED化）

メーターやオペレーション状態表示ランプが全て切れてしまっている。



オペレーションランプ（電源、メーターモード、スピーカーA/B）をLEDに交換



VUメーターランプを購入して交換する



交換後、表示部やメーターの状態を確認する



組立をして動作確認をする



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。  
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822  
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。