


McIntosh C32

故障内容 音が異常

修理内容 入力基板のRCA端子はんだ割れ、片側が導通しない


CD入力部分のはんだ割れを修正する



出力をテストする



修理後は左右とも異常ありません。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。