


LUXMAN CL30

故障内容 リニアイコライザー切替時にノイズが出る

修理内容 電解コンデンサーの寿命、交換

バッファアンプ部のコンデンサーを交換する（リニアイコライザー切替時のノイズのため）



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。