

Hughes & Kettner TriAmp

故障内容 電源スイッチ内のランプが点灯しない

修理内容 カスタムスイッチのためスイッチを分解してランプLED化、BIAS調整、マッチング調整（真空管入替）動作確認

カスタムスイッチのため分解してLEDを設置



配線をして電源投入時に点灯するようにする。



BIAS調整をしてマッチングを取る。




フルロード確認をする



問題なく100Wの出力を確認 (1KHZ 8Ω負荷)



最大時の波形 (1KHz)



電源スイッチの点灯具合



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。  
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822  
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。