

Hughes&Kettner TriAmp

故障内容 リバーブが不安定

修理内容 リバーブジャック部分の断線（基板のはんだクラック）、BIAS調整、真空管マッチング合わせ、動作確認

リバーブジャック部分のはんだを補強する



BIASを合わせる



真空管の位置を変えてマッチングを合わせる




出力を確認する



8Ω負荷で110W位まで出力します。



110W時の波形 (1KHz)



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。