


TEAC VRDS-50


故障内容 トレイの動きが異常（途中で止まったり、戻ってしまう）

修理内容 トレイ駆動用ゴムベルト交換、トレイ位置検出スイッチの接点清掃、ピックアップレンズの清掃、動作確認


メカ部分を分解して検出スイッチの清掃をする。



駆動ゴムを交換する



軽くレンズの清掃をする



CDを入れ動作の確認をする



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。