

Polytone 102


故障内容 電源ON時に非常に大きなノイズ、ギターを繋いで鳴らしても音が小さい。

修理内容 内部配線の断線修理、プリ部とパワー部の間にリレーを設置して電源ON時で出るノイズの軽減措置をする。

内部の配線が断線してしまっている。



この機種特有の大きなノイズを軽減するためにリレーを設置して改善する。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。