


ダック電子堂 DQ193

故障内容 ハム音ノイズが酷い（確認時はとても酷い）

修理内容 プリ真空管の故障のため12AU7を交換

プリ交換後、出力確認をする（左右とも異常ありません）

4W+4W 8Ω 負荷 400Hz



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。