

ケトナー TRIAMP

故障内容 リバーブが接触悪い

修理内容 リバーブ用RCA端子交換、RCAケーブル交換

破損しにくいRCA端子に交換をしRCAケーブルも交換する



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。