

BOSE 4702

故障内容 片側CH出力しない

修理内容 スピーカーリレー接点清掃、BIAS調整、動作確認

スピーカーリレーを取り出して接点を清掃する



左右のヒートシンクの温度の違いがあるのでBIAS値を調べ調整をする




出力確認をする (4CHモード 60w+60w8Ω 1KH z フロント2CH)





左右とも異常ありません。



リア側に配線を切り替える




同様に出力を確認する（リア側 60W+60W 8Ω 1000HZ）





リア側左右とも異常ありません。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。