

SONY ICB-87H (CB無線機)

故障内容 送話が出来ない、アンテナの折れ

修理内容 アンテナ修理、送話ボタンの修復

アンテナの先端を加工する（はんだ溶接）



送話ボタンを復元して各CHで送受信をする



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。