

harman citation x-1

故障内容 フィルタースイッチがおかしい、BIASが切り替わらない、スピーカーを繋ぐとノイズが出る（DC漏れ）※全ての調整が最大になってる！！！！

修理内容 セレクタースイッチの接点改善、BIAS調整、DC調整、ドライバー段調整、動作確認

セレクタースイッチは接点改善をする。


ドライバー段の調整をする (3.0V \pm 0.3V以内) 左右




DCバランスの調整をする 0.008V (規定値は $\pm 0.06V$) 左右



HIGHバイアス時の調整 45.8mV (規定値は46mV) 左右



ノーマル時のBIAS調整をする22.7mV（規定値は23mV） 左右




出力確認をする




100W+100W 8Ω負荷 各周波数にて確認をする




100Hz時 左右とも異常なし




400Hz時 左右とも異常なし




1kHz時 左右とも異常なし




4kHz時 左右とも異常なし



10kHz 時 左右とも異常なし



20KHz時 左右とも異常無し



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。