

AMPEG SVT3PRO

故障内容 イコライザ一切替スイッチ破損、EQランプ光らない

修理内容 ロータリースイッチ交換、メイン基板はんだ修正、BIAS調整、背面ノブ取付け  
(最終トランジスタ) 動作確認

内部基板を外してはんだ修正と新たに付けるロータリースイッチの配線をする



表面のコントロール位置に合わせてノブを固定する



背面VRにもノブを付ける



一か所プリ管（12AX7）を交換してパワー段の調整をする。




パワーアンプ部の動作確認をする



ダミーロード最大150W 8Ω負荷 1kHz (カタログ値は275W)



波形に異常はありませんでした。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。  
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822  
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。