

SONY TAF222ESA

故障内容 常に右側の出力が無い、ボリュームを上げると出る時がある。

修理内容 セレクタースイッチの接点改善、RECセレクタースイッチの接点改善、フォノMM/MC切替スイッチの接点改善、RCA基盤のはんだ修正、スピーカーリレーの接点清掃、スピーカー端子のはんだ修正

セレクター基板を取り出す



セレクター基板のはんだ修正とスイッチの接点改善をする




スピーカー基板を取り出す



リレーの接点清掃をする



スピーカー基板のはんだ修正をする




動作確認をする



100W+100W 1KHz 8Ω負荷テストをする



左右とも波形に異常ありません。。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。