


6BM8自作真空管アンプ（メーカー不明）


故障内容 ノイズが出る

修理内容 BIAS確認、プリ真空管交換2本、動作確認


ボソボソとノイズが出るのでプリ管を交換する（左右2本）



BIASを確認する（自己BIAS方式のため調整不要）




出力テストをする（4W程度が限界です。）





4W+4W 8Ω 負荷時の波形 左右とも異常ありません



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。