

MARSHALL 2210

故障内容 リバーブを上げるとノイズが出る (ハム音)

修理内容 リバーブ回路のGND配線強化

新たに配線をしてリバーブGND部分をブリ基板GNDに繋げる。

ハム音は聞こえなくなりました。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。