

QUAD 66 パワーアンプ部

故障内容 点検作業

修理内容 内部異常の有無の確認、動作確認

内部の状況 コンデンサーなどの異常なし。部品は交換歴ありません。



今となつては貴重なMADE IN UK




出力を確認する (100W+100W 8Ω負荷 1kHz)




100Wにセット



サイン波 1KHz 左右とも異常ありません。



三角波 左右とも異常ありません。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。  
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822  
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。